


DP-810 (PC1 Assy / AMS43001-05-2)



注1. 当図内、DP-830用でSW1(電源) 6Nで、SW9(Sensor調整) 71の時の
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

| 改訂番号 | 改訂年月日 | 訂正 | 承認 | 照合 | 承認 | 材料名 | 表面処理 | 数量 | 尺度 | 単位 | 図 | 番 |
|--------------|----------|---------------------------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|-------|----|----------------|---|
| REVISION NO. | DATE | DESCRIPTIONS OF REVISION | DESIGNED | CHECKED | APPROVED | MATERIAL | FINISH | QUANTITY | SCALE | % | DRAWING NUMBER | |
| 改1版 | 89.11.16 | R65~66 SW4.5 C33 J9 R85 | 松本 | 加藤 | 藤見 | | | | | | AMS43001-05-2 | |
| 改2版 | 90.7.19 | RV4-6 TH1.2 電圧 R66.1.2.24 | 松本 | 加藤 | 藤見 | | | | | | DP-800シリ-ズ | |
| 改3版 | | J10-13 P15.18 | 松本 | 加藤 | 藤見 | | | | | | PC1 Assy | |
| 改4版 | | | 松本 | 加藤 | 藤見 | | | | | | 第3角面法 | |
| 改5版 | | | 松本 | 加藤 | 藤見 | | | | | | FILE NO. | |
| 改6版 | | | 松本 | 加藤 | 藤見 | | | | | | FILE NO. | |